



Märkused:

1. Kõik potentsiaalühendused peamaanduslatile teostada kolla-rohelise isolatsiooniga juhtmega MK.
2. Seadmete ja torustike tarandid ühendada koos seadmete ja torustikega peamaanduslatile.
3. Vältida galvaanilise elemendi tekkimist eri metallide vahel.
4. Maanduspaigaldise maandustakistus vastavalt puutepingele 50V.