

Tallinn

Soovitused

26.10.2023. Regulaarse hoolduse käigus leitud info tagasisidestamine. Suuliselt edastatud info on kinnitatud all olevate failidega, et remont tööd on vaja teostada asap.

Edaspidi tuleks hooldada küttelõõre sagedamini. Kasutada tuleb pigitorje vahendeid ja / või kaaluda kettepuhasti tööd lõõride siseselt.

EVS 812:3/2018 kohaselt peab iga lõõri lõpus olema puhastusluuk, et sealt saaks eemaldada põlemisjäätmeid. Kasutada võib üksnes terviklike ja ohutudi süsteeme, praod süsteemi pinnal pole lubatud.



Krst 2. Pigine. Pealtmised kivid koos vahesinaga on lahti.

Krst 4.

1 lõõr

Pragu välispinnal. Sisse o n nagu lisa lõõr laotud. Veider tühimik.

Krst. 3

Murenenud kivid peale laotud osa all. Sisemine osa on lühem, kui välimine









Krst. 1. peale laotud
osa alt on seis nadi.











