

Teatame, et 11.07.2019 vahetas AS-i Tallinna Vesi veemööduosakonna töötaja aadressil _____, **Tallinn** veearvesti.

Veearvesti vahetamise käigus selgus, et kinnistu veemöödusõlm ei vasta vee-ettevõtte tehnilistele nõuetele. Koostati ka veemöödusõlme mittevastavuse akt.

AS Tallinna Vesi lähtub oma töös Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast. Kinnistu veevõrk, mis on otseselt ühendatud ühisveevärgiga, peab olema varustatud veemöödusõlmega. Veemöödusõlme asukoht ja ehitus peab vastama vee-ettevõtja poolt esitatud tehnilistele tingimustele. Meie tehniliste nõuetega saate tutvuda sellel lingil: <https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/projekteerimine/veevarustuse-projekteerimine/veemoodusolm/>

Selgitame, et veemöödusõlm koosneb kandurist, mis tagab veearvesti hõlpsa vahetamise. Kandur paigaldatakse kahe sulguri (täisavaga kuulkraan) vahele ja kinnitatakse jäigalt seinale. Kanduri olemasolu minimeerib veearvesti vahetusel tekkida võivaid torustiku kahjustusi ja veevariisid. Kinnistu veemöödusõlme viimine vastavusse vee-ettevõtja tehniliste nõuetega on kliendi kohustus ning kõik sellega seonduvad kulud katab klient. Veearvestikonsooli, mis sobib veearvestile DN20 (veearvesti pikkus on L=190 mm) müüakse sanitaartechnika kauplustes. Tööde teostamise ajaks lubame Teil plommi eemaldada. Vee sulgemise saab tellida telefonil +372 6262400. Kuna oli vormistatud mittevastavuse akt, siis on vee sulgemine ja avamine Teile tasuta. Veearvesti plommimine ja vahetus peale tööde valmimist palume kokku leppida telefonil +372 6262382 või +372 6262383. Seoses veemöödusõlme rekonstrueerimisega palume Teil pöörduda firma poole, kes teostab sanitaartechnilisi töid. AS Tallinna Vesi sellist teenust ei paku.

Palume infot, kas veemöödusõlm on viidud vastavusse tehniliste nõuetega. Juhul kui ei ole, siis millal on plaanis teostada vajalikud tööd?

Veemöödusõlme mittevastavuse akti koopia on lisatud manuses.

Lugupidamisega

Nelli Antsiferova
Veemöödu vanemtehnik
+372 626 2382

AS Tallinna Vesi
Tel: +372 626 2200
tvesi@tvesi.ee
<http://www.tallinnavesi.ee>
Iseteenindus: klient.tvesi.ee



Veemõõdusõlme/tuletõrje süsteemi mittevastavuse AKT

11. juuli 2013.a.

AS Tallinna Vesi esindaja/nimi/

Avastasin objektil/adress/

Järgevad puudused:

AS Tallinna Vesi

Tel: 62 62 200

tvesi@tvesi.ee

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. Puudub konsool | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. Torud amortiseerunud | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Ligipääs puudub | <input type="checkbox"/> | 4. Veekulule mitte vastav v/m | <input type="checkbox"/> |
| 5. Kuulkraanid ei sulgu | <input type="checkbox"/> | 6. Tuletõrjesüsteemis plomm eemaldatud | <input type="checkbox"/> |
| 7. Tuletõrjesiiber avatud | <input type="checkbox"/> | 8. Puudub nõuetekohane plommimisvõimalus | <input type="checkbox"/> |

Ettekirjutus: Paigaldada konsol veemõõdja DN20 L=190

Remontide torustik, vahetada ventiid enne veemõõdja.

Tähtaeg 11.07.2013

AS Tallinna Vesi esinda/allkiri/tel/

Omanik või tema esindaja/nimi/allkiri/tel/





