


POTENTIAALIÜHTLUSTUSE SKEEM



1. N- JA PE-ühendused ja kilbi kaitsejuhi ühendused teostab kilbi valmistaja

2. Peamaanduslattile jätta reservkohti

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev