

Kokkuvõte korstnauuringust aadressil

Tallinn

Korsten lõõridega 1-2

Lõõr nr.	Lõõri sügavus	ava sügavusel	Märkused
Lõõr 1	6,35m	ava ei tuvasta	6,2m ulatuses silikaat
Lõõr 2	7,5m		II korruse kamin ovaalses roostevabatorus
Lõõr 2	15,5m		keldrikorruse gaasikütteseade ümaras roostevaba torus

Korsten lõõridega 3-5

Lõõr nr	Lõõri sügavus	ava sügavusel	Märkused
Lõõr 3	10,44m	10,44	Põhjas luuk
Lõõr 4	13,95m	7,1m	toru ühendus
Lõõr 4	13,95	13,95m	Põhjas luuk
Lõõr 5			Kohvreeritud toru korstnas (krt 6 gaasi seade?)

Korsten lõõridega 6-9

Lõõr nr	Lõõri sügavus	Ava sügavusel	Märkused
Lõõr 6	6,9m	6,9m	Lõõris kohvreeritud toru
Lõõr 7	15,5m	5,17m	paistab korteri valgus ja sealt ülespoole lõõr tahmane !
Lõõr 7	15,5m	6,84m	ventilaator
Lõõr 7	15,5m	10,94m	kohvreeritud toru (vent. Ava)
Lõõr 7	15,5m	14,02	ava keldris
Lõõr 8	15,55	2,77m	toru ühendus (vent. Toru)
Lõõr 8	15,55m	14,08	ava keldris
Lõõr 9	6,28	Ava ei tuvastanud	
Lõõr 10	6,0m	Ava ei tuvastanud	
Lõõr 11	15,6m	7,52m	Ava lõõri nr 10 poole
Lõõr 11	15,6m	12,32m	Kütteseadme ühendus koht?
Lõõr 11	15,6m	14,08	Ava lõõri nr 12 poole

Lõõr nr	Lõõri sügavus	Ava sügavusel	Märkused
Lõõr 11	15,6m	15,4m	
Pelletikamina ühendus			
Lõõr 12	15,5m	10,69	ümar ava
Lõõr 12	15,5m	14,02m	ava lõõri nr 11 poole
Lõõr 12	15,5m	15,5m	põhja luuk
Lõõr 13	13,0m	7,27	pikk käik , endine ühenduslõõr
Lõõr 13	13,0	11,8m	Kamina toru
Lõõr 14	14,32m	10,47m	kohvreeritud
toru(gaasiseade või kubu)			
Lõõr 15	4,04	4,04m	Kohvreeritud toru
(gaasiseade)			