

## GAASIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **142-18-0076** Kuupäev: **02.04.2018**

Paigaldise registreerimisnumber: **08-2022**

Auditi läbiviimise aeg: **29.03.2018**

<b>Omanik</b>	Nimi: Tallinn, _____ korteriühistu
	Registrikood: _____
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, _____
	Telefon: _____
	E-post: _____
<b>Valdaja</b>	Nimi: Tallinn, _____ korteriühistu
	Registrikood: _____
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, _____
	Telefon: _____
	E-post: _____
<b>Järelevaataja</b>	Nimi: Puudub
	Isikukood: _____
	Telefon: -
	Pädevustunnistus: -

<b>Paigaldise andmed</b>	Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, _____			
	Ehitaja: Teadmata			
	Ehitamise aeg: _____	Küttegaasi liik: maagaas	Paigaldise kategooria: A - kategooria	
	MOP enne ja pärast redutseerimist, bar	xx	0,02	Toru min läbimõõt, mm/DN: xx
	OP enne ja pärast redutseerimist, bar	xx	0,02	Toru max läbimõõt, mm/DN: xx
	Toru materjal: teras		Toru pikkus, m: xx	
	Tarvitite arv: xx	Tarvitite koguvõimsus, kW: xx		Suurima tarviti võimsus, kW: xx
	Tarvitid: xx			

### Auditi tulemused:

Hindamise alusnormid: seadme ohutuse seadus, majandus- ja taristuministri 16.07.2015 määrus nr 95 "Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele"

Kontrollitud paigaldise kirjeldus: Gaasipaigaldis alates hoone sisendist kuni korterite sisenditeni trepikojas.

Teostatud auditi toiming(ud): Kasutus

Kasutatud kontrollivahendid: Lekkedetektor KaneMay CD100A, 410P

Tähistused: K - korras, vastab nõuetele; M - ei ole korras, ei vasta nõuetele; O - ei ole asjakohane, ei kuulu kontrollimisele

#### Dokumentatsioon ja vahendid

Jooniste ja skeemide olemasolu	O	Hooldus- ja/või gaasitööde dokumenteerimine	K
Kasutamiseks vajalike vahendite olemasolu	K	Kasutus- ja hooldusjuhendid	O
<b>Gaasipaigaldise seisukord ja kasutamise korraldus</b>			
Ruumid	K	Reguleer- ja juhtimisseadmed	O
Ventilatsioon	O	Kaitse-/ohutusseadmed(s.h. gaasilekkeandur)	O
Torustik	M	Tarvitite toimimine tööolukorras	O
Abiseadmed	O	Põlemisõhu juurdevool	O
Sulgeseadmed	M	Põlemisjääkide välja juhtimine	O
Mõõteriistad	K	Hoolduse teostus	M
Gaasipaigaldise tihedus	M	Kasutamisjuhendite nõuete täitmine	O
<b>Gaasipaigaldisega ühendatud registreeritava mahuti kontrolli tulemus</b>			O
<b>Rõhk kontrollil enne ja pärast redutseerimist, bar</b>			0,02

#### Märkused:

Pihkab gaasi järgmistest kohtadest:

- isoleeräärik hoone sisendil;
- pimekork peale isoleeräärikut;
- peakraan hoone sisendil;
- muhvühendus peale peakraani;
- krt 5 kraanijärgne muhvühendus;
- krt 11 vana topelt-sulgeseade (vana sulgeseade tuleb likvideerida, kuna arvesti ees on uus sulgeseade olemas);
- krt 12 sulgeseade;
- krt 12 muhvühendus.

**Otsus: Ei vasta nõuetele**

**Järgmise auditi läbiviimise aeg: -**

**Juures viibis:**

**Ekspert:**

Käesoleva auditi protokollil on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga.