



X=6468650

Y=654600



TINGMÄRGID:

-  Ettenähtud ehitusala
-  Sissepääs
-  Murukate
-  Sillutiskiviga plats
-  Rajatav hoone
-  Parkimiskoht
- 52.55 Olemasolev kõrgusmärk
-  Prügikonteinerite asukoht
-  V11
-  V11
-  Rajatav veetrass
-  K11
-  K11
-  Rajatav kanalisatsioonitrass - mahuti
-  Olemasolev madalpingekaabel
-  Rajatav madalpingekaabel
-  Kinnistu piir
-  Rajatav võrkaed
-  Maaküttekontuuri välisosa asukoht

Krunt:
Asukoht: Lillmäe 15, Lemmatsi küla, Kambja vald
 Biopuhasti kuja on 5 m

