

Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	121352288
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	Elamu (amortiseerunud)
Esmase kasutuselevõtu aasta	1845
Peamine kasutamise otstarve	11101 Üksikelamu
Ehitise koha-aadress	Lääne maakond, Haapsalu linn, Üsse küla, Klubi
Seisund	kasutusel

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	125,6
Maapealse osa alune pind (m ²)	125,6
Maapealsete korruste arv	1
Kõrgus (m)	3
Pikkus (m)	13,8
Laius (m)	9,1
Suletud netopind (m ²)	97,5
Maht (m ³)	376,7
Maapealse osa maht (m ³)	376.7

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
11101	Üksikelamu	97.5	
KOKKU (m ²)		97.5	

Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
67401:011:0064	Lääne maakond, Haapsalu linn, Üsse küla, Klubi

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6532065.39	481658.01	2. 6532056.60	481648.37	3. 6532050.07	481654.23
4. 6532058.86	481663.99	5. 6532065.39	481658.01		

Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone	Elamu (amortiseerunud)	Lääne maakond, Haapsalu linn, Üsse küla, Klubi

Ruumikuju nr
1

Üldandmed

Ruumikuju kood 121352288
 Ruumikuju nimetus Elamu
 (amortiseerunud)
 Nähtus HOONE

ADS andmed

ADS-OID EE03911477
 ADS vers.id 10269053
 ADS liik EE

Geomeetria

Ruumikuju tüüp pind
 Geomeetria moodustusviis digitud

Konstruktsioonid ja materjalid

Vundamendi liik madalvundament
 Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal looduslik kivi
 Välisseina välisviimistluse materjal looduslik kivi
 Välisseina liik looduslik kivi
 Katuste ja katuselagede kandva osa materjal puudub
 Vahelagede kandva osa materjal puudub
 Katusekatte materjal puudub

Elektrisüsteemi liik puudub
 Veevarustuse liik puudub
 Kanalisatsiooni liik puudub
 Soojusvarustuse liik puudub
 Soojusallikas puudub
 Energiaallikas puudub
 Ventilatsiooni liik puudub
 Jahutussüsteemi liik puudub
 Võrgu- või mahutigaasi olemasolu puudub

Eluruumi andmed

Eluruumi nr	Eluruumi sissepääsu korrus	Eluruumi tubade arv	Eluruumi pind (m ²)	Eluruumi köetav pind (m ²)	Eluruumi köökide arv	Eluruumi avatud köökide arv	Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m ²)
	Gaasi-paigaldise olemasolu	Pesemisvõimalus	Tualett	Soojusvarustuse liik	Soojusallikas	Energiaallikas	Aadress
	1	1	97.1	0	1		
	puudub	puudub	puudub	puudub	puudub	puudub	Klubi

Kokku eluruumide pind (m²)

97.1

Kokku eluruume

1