



11. Lagunev karniisiosa Vabaduse tänava poolsel küljel



12. Algne karniisikonstruktsioon



13. Kahjustunud hilisemal ajal vahetatud laudad seina alumises osas Vabaduse tänava poolsel küljel



14. Säilinud algne katusekonstruktsioon



15. Varjualusel säilinud vana tala, kus näha varasemate postide kohas



16. Säilinud algne toolvärk ja sarikad. Näha riputustala kahjustunud vahelael