

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

RAKVERE TEHNILISE INVENTARISEERIMISE BÜROO

Majavalduse asukoht **RAKVERE**
Majavalduse valdaja **AUGUST**



Ehitise nr.	Ehitise nimetus	Välissainte materjal	Välissainte materjal						Märkused
			Katuse kalle materjal	Kalle kraadides	Katuse pind m²	Ehitusala pind m²	Hoone maant	Täisehitatud pind m²	
1	ELAMU	VARVA PLOKK	ETERN.	15	187	149,4	802	157,9	
2	KAEV	PUURITUD				1,0		1,0	
3	KASVUHOONE	1 KLAAS	KLAAS	45	45	29,4	50	29,4	

Krundi pind _____ m² Kasutatav maa-ala _____ m² Täisehitatud _____ %

Büroo juhataja	<i>[Signature]</i> E. KASE	Inv. toinik nr.	2359	Form. arv	7	Mõõt	1:500
kontrollija	A. KÄRDI	Töö nr.	51.02.88	Leht. arv	3	Mõõt	1:100
laanistaja	<i>[Signature]</i> M. SAAR						