

Vene tn 15 Rakvere

Teostatud tööde akt: 040823

Hinnapakkumine nr. 120275

Tööde teostamise kuupäevad:

04.08.2023a

Tellija: Aktsiaselts KEK Invest

Address: Näpi tee 10

Registrikood: 10061600

Marina Toomel

telefon: +372 55 670 734

e-post: marina@kekinvest.eu



Ventilatsioonide

puhastamine

hooldus

mõõtmine

Aero Grupp OÜ on teostanud alljärgneval objektil järgmised tööd:

Objekt: **Korterelamu, Vene tn 15, Rakvere**

Teostatud tööd:

Ventilatsiooni põhilõõride puhastus harjastega katuselt kuni korterini /keldrini

Ventilatsioonikanalite/lõõripõhjade puhastamine korteritest ja keldritest

Ventilatsiooni väljatõmbehulkade kontroll korteritest ja keldritest

Ventilatsioonikanalite kaardistus

Ventilatsioonikanalite videouuring katuselt

Fotod korterite ventilatsiooni avadest

Aktile lisatud:

lisa nr 1 - lõõride tuvastamise tabelid. (lehekülgedel 2-3)

lisa nr 2 - Korterite ventilatsiooni väljatõmbe õhuhulkade kontroll ja infotabel

Lisa nr 3 - Joonis koos korstnate ja lõõride asukohtade ning numeratsiooniga

Lisa nr 4 - Pildid korteritest ja videosalvestused lõõridest

Töid teostasid objektil: Mikk Lipp, Janar Perv

Tööd andis üle: Allar Needo

Tööd võttis vastu:

Käesoleva akti allkirjutamisega kinnitab Tellija, et Töövõtja on teostanud tööd tähtaegselt, kvaliteetselt ning täies mahus.

Aero Grupp OÜ

Meistri 16

Tallinn

Reg. Nr.: 11524019

KMKR nr: EE101273516

Swedbank a/a: 221044069653

Telefon: +372 55921387

e-mail: info@aerogrupp.ee

www.aerogrupp.ee

Lisa nr 1 - lõõride tuvastamine

Selgituseks tabelitele:

Kõikide korstende lõõrid on nummerdatud (näiteks 1-1 tähendab esimese korstna esimest lõõri).

Lõõride tulpade alla on toodud vastavad **Korterid** , millega on konkreetne lõõr seotud.

Trepikoda	1	2
Katus pööning		
2.korrus	7,6,5	10
1.korrus	4,1	8
Keldrikorrus		

Alltoodud tabelites toodud osadesse tühjadesse (tuvastamata) lõõridesse võib olla ühendatud ligipääsuta olevaid ventilatsiooniavasi.

Korterite lõõride tuvastamise meetodid:

1. tuvastatud suitsuga (S),
2. tuvastatud valgusega (V)
3. tuvastatud kaameraga (K ?) – ventilatsiooni ava vms. on tuvastatud kaamera uuringu käigus
4. tuvastatud visuaalse vaatluse käigus (VV)

Vene tn 15 Rakvere

Tabel 1. Korstnad/torud nr 1-8 tuvastamine

Lõõri nr	1-1	2-1	3-1	4-1	5-1	6-1	7-1	8-1
Lõõri ava mõõt (cm)	30x30	30x30	Ø125	Ø125	Ø100	Ø125	Ø100	Ø125
Lõõri sügavus korstnast (m)	4,5 ava 7,4 ava 8,2 ava ja põhi	4,3 ava kinni 7,3 ava kinni 8,8 põhi	Läbiviik pööningule	Läbiviik pööningule	Läbiviik pööningule	Läbiviik pööningule	Läbiviik pööningule	Läbiviik pööningule, villaga suletud
2.korrus			Krt 6 köök kubu (S)	Krt 6 vann/wc plafoon (S)	Krt 7/5 kunku plafoon (S)	Krt 7/5 köök kubu (S)	Krt 7/5 vann/wc ventilaator (S)	
1.korrus	Krt 4 elutuba/köök ahi/pliit Krt 8 elutuba PL Krt 10 magamistuba pliit (S)	Krt 1 elutuba PL (s)						
Kelder								